

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E REALIZZAZIONE DI UN VANO TECNICO IN VIA PORTO, FRAZIONE PALINURO, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 47 MAPPALE 108 DEL COMUNE DI CENTOLA (SA)

Luogo d'intervento - Comune di Centola (SA)	Coordinate WGS 84			Intervento di progetto	Impatto Sito Natura 2000 - ZPS IT8050008 "Capo Palinuro"
	Nr. Foto	Est (X)	Nord (Y)		
LOC. PALINURO	1	15.276795	40.029288	l'intervento consiste nella riqualificazione di una area esterna e la realizzazione di una vano tecnico in via Porto in loc. Palinuro	Intervento è realizzato in un area urbanizzata; non c'è perdita di habitat comunitario o impatti sulla flora e fauna dell'area naturalistica.
	2	15.276909	40.029272		
	3	15.276864	40.029279		
	4	15.276951	40.029606		
	5	15.276663	40.029474		
	6	15.276313	40.029899		





FOTO 1 – area d'intervento in località Palinuro nel comune di Centola (SA)



FOTO 2 – area d'intervento in località Palinuro nel comune di Centola (SA)



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6